



CATÁLOGO 2022



CABLES DE BUJÍAS **HESCHER**® **ULTRA**



APLICACIONES



AUDI					
A3	1.6L 8v - RSH	Nafta / GNC	01/02	>>	HW-V1025U
CHEVROLET					
Agile	1.4 8v (92cv)	Nafta / GNC	01/09	>>	HW-C1073U
Aveo	1.6 16v - DOHC (103cv - FAM)	Nafta / GNC	01/04	>>	HW-C1003U
Classic	1.4 8v - MPFI (92cv)	Nafta / GNC			HW-C1073U
Cobalt	1.8 8v (105cv)	Nafta / GNC			HW-C1073U
Corsa	1.0 8v - MPFI (L11 - sin distribuidor)	Nafta / GNC	01/00	>>	HW-C1073U
Corsa	1.4 8v - MPFI (LQ5 - sin distribuidor)	Nafta / GNC	01/96	>>	HW-C1073U
Corsa	1.6 8v - MPFI (L01 - sin distribuidor)	Nafta / GNC	01/96	>>	HW-C1073U
Corsa	1.8 8v - MPFI (LJ1)	Nafta / GNC	01/02	>>	HW-C1073U
Corsa Classic	1.6 8v - Powertech	Nafta / GNC	01/96	>>	HW-C1073U
Corsa Pick-up	1.6 8v - MPFI (L01)	Nafta / GNC	01/96	>>	HW-C1073U
Corsa Wagon	1.6 8v - MPFI (92cv - L01)	Nafta / GNC	01/97	>>	HW-C1073U
Meriva GL	1.8 8v - SOHC MPFI	Nafta / GNC	01/02	>>	HW-C1073U
Meriva GLS	1.8 8v - SOHC MPFI	Nafta / GNC	01/02	>>	HW-C1073U
Montana	1.8 8v	Nafta / GNC	01/03	>>	HW-C1073U
Onix	1.4 8v (98cv)	Nafta / GNC	01/13	>>	HW-C1101U
Prisma	1.4 8v - SPE (98cv)	Nafta / GNC	01/13	>>	HW-C1101U
Spin	1.8 8v (105cv)	Nafta / GNC			HW-C1073U
CITROËN					
Berlingo	1.8i - XU7JB	Nafta / GNC			HW-C2001U
Xsara	1.8i 8v - XU7JP	Nafta / GNC	01/98	12/01	HW-C2001U
ZX	1.8i 8v - XU7JP	Nafta / GNC	01/93	>>	HW-C2001U
FIAT					
128	1.1	Nafta / GNC	01/71	12/91	HW-F1004U
128	1.3	Nafta / GNC	01/71	12/91	HW-F1004U
500	1.4 8v - Fire EVO (85cv)	Nafta / GNC			HW-F1064U
Brava	1.6 16v - MPI	Nafta / GNC			HW-F1008U
Bravo	1.6 16v - MPI	Nafta / GNC			HW-F1008U
Brio	1.1 - motor 1116	Nafta / GNC	01/87	12/91	HW-F1004U
Duna	1.3	Nafta / GNC	01/88	01/91	HW-F1004U
Duna	1.5 (Brasilero)	Nafta / GNC	01/88	01/91	HW-F1004U
Europa	1.1 - motor 1116 / 138 B3 038	Nafta / GNC	01/71	12/91	HW-F1004U
Europa	1.3 - motor 1116 / 138 B3 038	Nafta / GNC	01/71	12/91	HW-F1004U
Fiorino	1.3 8v - Fire (68cv)	Nafta / GNC	01/04	>>	HW-F1006U
Grand Siena	1.4 - Fire EVO (87cv)	Nafta / GNC	01/12	>>	HW-F1064U
Grand Siena	1.6 16v - E.torQ (115cv)	Nafta / GNC	01/12	02/13	HW-F1066U
Idea	1.6 16v - E.torQ (115cv)	Nafta / GNC	01/12	02/13	HW-F1066U
Idea	1.8 8v	Nafta / GNC	01/05	>>	HW-C1073U
Linea	1.8 16v (130cv)	Nafta / GNC	01/12	02/13	HW-F1066U
Marea SX	1.6 16v	Nafta / GNC	01/05	>>	HW-F1008U
Palio	1.3 8v - Fire	Nafta / GNC	01/03	>>	HW-F1006U
Palio	1.3 16v - Fire	Nafta / GNC	01/00	>>	HW-F1002U
Palio	1.4 8v - Fire (82cv)	Nafta / GNC	01/06	>>	HW-F1009U
Palio	1.4 8v - Fire EVO (85cv)	Nafta / GNC	01/12	>>	HW-F1064U
Palio	1.6 16v - MPI	Nafta / GNC			HW-F1008U
Palio	1.6 16v - E.torQ (115cv)	Nafta / GNC	01/12	02/13	HW-F1066U
Palio Adventure	1.8 8v - Powertrain	Nafta / GNC	01/05	>>	HW-C1073U
Palio	1.8 8v - Powertrain - HLX	Nafta / GNC	01/05	>>	HW-C1073U
Palio Weekend	1.4 8v - Fire (82cv)	Nafta / GNC	01/06	>>	HW-F1009U
Palio Weekend	1.6 16v	Nafta / GNC	01/97	12/03	HW-F1008U
Palio Weekend	1.8 8v	Nafta / GNC	01/03	>>	HW-C1073U
Punto	1.4 8v - Fire	Nafta / GNC	01/07	>>	HW-F1009U
Punto	1.6 16v - E.torQ (115cv)	Nafta / GNC	01/12	02/13	HW-F1066U
Punto	1.8 8v (110cv)	Nafta / GNC	01/07	>>	HW-C1073U
Regatta	1.5 - motor 138 B3 038	Nafta / GNC	01/80	12/91	HW-F1004U
Siena	1.3 16v - Fire	Nafta / GNC	01/01	12/07	HW-F1002U
Siena	1.6 16v - MPI	Nafta / GNC			HW-F1008U
Siena	1.6 16v - E.torQ (115cv)	Nafta / GNC	01/12	02/13	HW-F1066U
Siena	1.8 8v - HLX (105cv)	Nafta / GNC	01/05	>>	HW-C1073U
Siena	1.8 8v - Powertrain	Nafta / GNC	01/05	>>	HW-C1073U
Stilo	1.8 8v - SOHC	Nafta / GNC	01/02	>>	HW-C1073U
Strada	1.4 8v - Fire (87cv)	Nafta / GNC	01/09	>>	HW-F1009U
Strada	1.6 16v - E.torQ (115cv)	Nafta / GNC	01/12	02/13	HW-F1066U
Strada	1.8 8v - MPI (105cv)	Nafta / GNC	01/05	>>	HW-C1073U
Strada Adventure	1.8 8v - MPI (105cv)	Nafta / GNC	01/05	>>	HW-C1073U
Super Europa	1.3 - motor 1116 / 138 B3 038	Nafta / GNC	01/71	12/91	HW-F1004U
Super Europa	1.5 - motor 1116 / 138 B3 038	Nafta / GNC	01/71	12/91	HW-F1004U

APLICACIONES



FIAT (continuación)

Uno	1.3 8v - Fire (con dos bobinas apartadas)	Nafta / GNC	01/04	12/05	HW-F1006U
Uno	1.3 8v - Fire (bobina con uno solo cuerpo, 68cv)	Nafta / GNC	01/06	>>	HW-F1009U
Uno	1.3	Nafta / GNC	01/88	12/91	HW-F1004U
Uno	1.5 - (brasileño)	Nafta / GNC	01/88	12/91	HW-F1004U
Uno	1.4 8v - EVO (85cv)	Nafta / GNC			HW-F1064U
Uno Cargo	1.4 8v - EVO (87cv)	Nafta / GNC			HW-F1064U

FORD

Courier	1.6 8v - Zetec Rocam (95cv)	Nafta / GNC	01/05	>>	HW-F2002U / HW-F2030U
Courier	1.6 8v - Zetec Rocam	Nafta / GNC	01/09	>>	HW-F2030U
Ecosport XLS	1.6 8v - Zetec Rocam (SOHC)	Nafta / GNC	01/03	>>	HW-F2002U / HW-F2030U
Ecosport	1.6 8v - Zetec Rocam	Nafta / GNC	01/09	>>	HW-F2030U
Ecosport	1.6 16v - Sigma (110cv - BUA)	Nafta / GNC			HW-F2035U
Escort	1.6 8v - Zetec Rocam	Nafta / GNC	01/99	>>	HW-F2002U
Fiesta	1.6 8v - Zetec Rocam	Nafta / GNC	01/02	>>	HW-F2002U / HW-F2030U
Fiesta	1.6 8v - Zetec Rocam	Nafta / GNC	01/09	>>	HW-F2030U
Fiesta	1.6 16v TiVCT - Sigma (120cv)	Nafta / GNC	01/13	>>	HW-F2035U
Focus	1.6 8v - Zetec Rocam	Nafta / GNC	01/05	>>	HW-F2002U / HW-F2030U
Focus	1.6 8v - Zetec Rocam	Nafta / GNC	01/09	>>	HW-F2030U
Focus	1.6 16v TiVCT - Sigma (125cv)	Nafta / GNC	01/14	>>	HW-F2035U
Ka	1.0 8v - Zetec Rocam	Nafta / GNC	01/99	12/07	HW-F2002U / HW-F2030U
Ka	1.6 8v - Zetec Rocam	Nafta / GNC	01/99	12/07	HW-F2002U / HW-F2030U
Ka	1.5 16v - Sigma	Nafta / GNC	08/15	>>	HW-F2035U
Ka	1.0 8v - Zetec Rocam (63cv)	Nafta / GNC	01/08	>>	HW-F2030U
Ka Fly Viral	1.6 8v - Zetec Rocam (95cv)	Nafta / GNC	01/08	>>	HW-F2030U
Ka Pulse	1.6 8v - Zetec Rocam (95cv)	Nafta / GNC	01/08	>>	HW-F2030U
Ka Top Pulse	1.6 8v - Zetec Rocam (95cv)	Nafta / GNC	01/08	>>	HW-F2030U
Ka+	1.5 16v - Sigma (105cv)	Nafta / GNC	01/16	>>	HW-F2035U

PEUGEOT

205	1.4 8v Xsi - TU3MC	Nafta / GNC	07/92	12/98	HW-P1001U
306	1.8 Xsi - XU7JP - LFZ	Nafta / GNC	01/96	12/99	HW-C2001U
405	1.6 8v - XU5M / XU5JP	Nafta / GNC	04/95	12/97	HW-C2001U
405	1.8 8v - XU7JP	Nafta / GNC	01/92	>>	HW-C2001U
Partner	1.8 - XU7JB	Nafta / GNC	01/97	12/03	HW-C2001U

RENAULT

Clio	1.2 16v - D4F (75cv)	Nafta / GNC	01/07	>>	HW-R1016U
Clio	1.2 16v - D4F 740 (75cv)	Nafta / GNC			HW-R1016U
Clio	1.6 8v - C3L	Nafta / GNC	>>	12/99	HW-R1006U
Clio II	1.6i - K7M	Nafta / GNC	07/98	>>	HW-R1013U
Kangoo	1.6 8v - K7M	Nafta / GNC	01/98	>>	HW-R1013U
Logan	1.6 8v - K7M (90cv)	Nafta / GNC			HW-R1013U
Megane	1.6 8v - K7M	Nafta / GNC	01/98	>>	HW-R1013U
R19	1.6 8v - C3L	Nafta / GNC	>>	12/99	HW-R1006U
Sandero	1.6 8v (85cv)	Nafta / GNC	01/14	>>	HW-R1013U
Scénic	1.6 8v - K7M	Nafta / GNC	01/98	>>	HW-R1013U
Symbol	1.6 8v - K7M (90cv)	Nafta / GNC	01/09	>>	HW-R1013U

SUZUKI

Fun	1.0	Nafta / GNC	01/03	>>	HW-C1073U
Fun	1.4	Nafta / GNC	01/04	>>	HW-C1073U

VOLKSWAGEN

CrossFox	1.6 8v - EA 111 RSH	Nafta / GNC	01/03	>>	HW-V1025U
CrossFox	1.6 8v	Nafta / GNC			HW-V1025U
Fox	1.6 8v - EA 111 RSH	Nafta / GNC	01/03	>>	HW-V1025U
Fox	1.6 8v	Nafta / GNC			HW-V1025U
Gol	1.4 - CNBA (83cv)	Nafta / GNC			HW-V1025U
Gol	1.6	Nafta / GNC	01/97	>>	HW-V1018U
Gol	1.8 Mi	Nafta / GNC	01/97	>>	HW-V1018U
Gol Country	1.6	Nafta / GNC	01/97	>>	HW-V1018U
Gol Country	1.8	Nafta / GNC	01/97	>>	HW-V1018U
Gol Country	2.0 AP Mi	Nafta / GNC	01/97	>>	HW-V1018U
Gol	1.6 8v (sin distribuidor)	Nafta / GNC	01/09	>>	HW-V1030U
Golf	1.6 8v - EA 111 RSH	Nafta / GNC	01/01	>>	HW-V1025U
Polo Classic	1.6 8v - RSH EA 111	Nafta / GNC	01/02	>>	HW-V1025U
Saveiro	1.6	Nafta / GNC	01/97	>>	HW-V1018U
Saveiro	1.8	Nafta / GNC	01/97	>>	HW-V1018U
Saveiro	2.0 AP Mi	Nafta / GNC	01/97	>>	HW-V1018U
Saveiro	1.6 8v	Nafta / GNC			HW-V1025U
Suran	1.6 8v EA 111 RSH	Nafta / GNC	01/06	>>	HW-V1025U
Voyage	1.6 (101cv)	Nafta / GNC			HW-V1025U

EQUIVALENCIAS

HESCHER	OEM	NGK	BOSCH	LUCAS	MAGNETI MARELLI	FERRAZZI
HW-C1003U	96497773	SC-G03	F 000 99C 590	LEIHTG03SC	CC 2009 MM	02-1793
HW-C1073U	93235772	SC-G73	F 000 99C 012	LEIHTG73SC	CC 2012 MM	02-1796
HW-C1101U	2635046	SC-G101	-	LEIHTG101SC	CC 4001 MM	02-1731
HW-C2001U	5967-L0	SC-H01	F 000 99C 087	-	CC 2124 MM	07-1777
HW-F1002U	4674 3086	SC-T02	F 000 99C 122	LEIHTT02SC	CC 2079 MM	05-1762
HW-F1004U	-	SC-T04	-	-	CC 2067 MM	05-1744
HW-F1006U	4674 3085	SC-T06	F 000 99C 110	LEIHTT06SC	CC 2080 MM	05-1763
HW-F1008U	4641 3088	SC-T08	F 000 99C 071	LEIHTT08SC	CC 2071 MM	05-1751
HW-F1009U	5518 7805	SC-T09	F 000 99C 130	LEIHTT09SC	CC 2082 MM	05-1766
HW-F1064U	5522 6246	SC-T64	F 000 99C 147	LEIHTT64SC	CC 2083 MM	05-1767
HW-F1066U	5522 6249	SC-T66	F 000 99C 143	LEIHTT66SC	CC 2085 MM	05-1770
HW-F2002U	C0-5982	SC-F02	F 000 99C 076	LEIHTF02SC	CC 2059 MM	04-1789
HW-F2030U	-	SC-F30	-	LEIHTF30CS	CC 2310 MM	04-1797
HW-F2035U	1 114 744	SC-F35	F 000 99C 627	LEIHTF35SC	CC 2063 MM	04-1799
HW-P1001U	5967-P1	SC-P01	-	-	CC 2126 MM	07-1780
HW-R1006U	-	SC-R06	F 000 99C 086	-	CC 2093 MM	06-1715
HW-R1013U	82 00 943 801	SC-R13	F 000 99C 135	LEIHTR13SC	CC 2101 MM	06-1730
HW-R1016U	82 00 713 680	SC-R16	F 000 99C 626	LEIHTR16SC	CC 2118 MM	06-1796
HW-V1018U	0 269 054 319	ST-V18	F 000 99C 082	LEIHTV19ST	CC 2019 MM	03-1704
HW-V1025U	032 905 409 B	ST-V25	F 000 99C 125	LEIHTV25ST	CC 1967 MM	03-1739
HW-V1030U	-	ST-V30	F 000 99C 127	LEIHTV30ST	CC 2033 MM	03-1759

TABLA CODIFICACIÓN

H	W	F1	030	U
----------	----------	-----------	------------	----------

REF.HESCHER

REF.PRODUCTO

REF.MARCA

Nº DE CABLE

REF. LÍNEA

Hescher

Cable de bujía

Ver tabla

Nº modelo

Ultra

CHEVROLET
CITROËN
FIAT
FORD

C1
C2
F1
F2

PEUGEOT
RENAULT
VOLKSWAGEN

P1
R1
V1



SUPRESIÓN FERROMAGNÉTICA

... Malla de aislación de NÍQUEL- CROMO. Evita toda interferencia electromagnética.



DESARROLLADO PARA GNC

... Supera los requerimientos de los sistemas de inyección a gas.



CABLE DE SILICONA

... Íntegramente fabricado en Estados Unidos. Preparado para las mayores exigencias del vehículo.



FABRICADO BAJO NORMAS INTERNACIONALES

... ISO 3808:2002
SAE J2031:2012
SAE J2032:2014



SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS

... Resiste temperaturas superiores a los 200°C.



MODELO



MOTOR




COMBUSTIBLE




AÑO DE FABRICACIÓN


DIBUJOS TÉCNICOS



CHEVROLET
HW-C1003U




CHEVROLET / FIAT / SUZUKI
HW-C1073U




CHEVROLET
HW-C1101U




CITROËN / PEUGEOT
HW-C2001U




FIAT
HW-F1002U



FIAT
HW-F1004U




FIAT
HW-F1006U




FIAT
HW-F1008U



FIAT
HW-F1009U




FIAT
HW-F1064U




FIAT
HW-F1066U



FORD
HW-F2002U




FORD
HW-F2030U




FORD
HW-F2035U




PEUGEOT
HW-P1001U




RENAULT
HW-R1006U




RENAULT
HW-R1013U



RENAULT
HW-R1016U



VOLKSWAGEN
HW-V1018U



AUDI / VOLKSWAGEN
HW-V1025U / HW-V1030U



¡ESCANÉAME!

BUJÍAS **HESCHER** *#siemprearranca*

PASO 1



CABLEADO

Sujete firme y tire de cada terminal para retirar los cables viejos.



NO UTILIZAR HERRAMIENTAS

No retire los cables haciendo uso de herramientas o tirando de los mismos.

PASO 2

PASO 3



TERMINALES

Recuerde presionar los terminales para que el contacto con las bujías, bobina o distribuidor sea perfecto

www.bujiashescher.com.ar

ESTA EDICIÓN REEMPLAZA A TODAS LAS ANTERIORES. IMPRESO EN 08/21